

## Zápis č.2

ze schůze výboru Společenství Vršovická 1461,1462, Uzbecká 1463, Moskevská 1464, Praha 10

Dne: 14.1.2015

Přítomni: Vladimír Zasadil, Hana Nekolová, Karel Hošek, Jiří Železný, Vítězslav Kubásek

Omluveni: L. Bulant

**Výbor je usnášeníschopný.**

KK : Ivo Novák, Věra Lukášová

Hosté : -

---

Program: **1. Zahájení**  
**2. Havárie a běžná údržba**  
**3. Plán oprav**  
**4. Pohoda, bezpečnost a náklady bydlení**  
**6. Různé**

---

### 1.Zahájení (V.Zasadil)

Osloveno nové vedení radnice MČ P10 ve věci spoluúčasti na opravě teras v rámci úkolů plánu oprav. Jednání byla zahájena 12.1. s místostarostou Doc.Ing.Davidem,PhD.

***MČ Praha 10 připraví způsob finanční spoluúčasti na 1. A 2. etapě opravy teras***

### 2. Havárie a běžná údržba

#### **2.1. Součinnost SVJ a MČ P10 při údržbě pochozích teras**

##### **a) Opravy atik Moskevská, Vršovická, Uzbecká (J. Železný)**

*Dokončení ve 2.týdnu února.*

*Dále opravit atiku v 0NP Vr 1461 a rozpadající se nároží u schodů Vršovická-Moskevská.*

##### **b) Opravit pokrytí, vnější omítky a obklady zídek v části nad Garážemi**

*Určeno k realizaci v r.2015*

##### **c) Finanční spoluúčast MČ (V. Zasadil, H. Nekolová)**

*max. 720 tis. ročně s 50% účastí (Smlouva č.2014/OMP/1131 z 23.7.2014)- za rok 2014 byla 12.1. předána MČ faktura č.5 na spoluúčast na údržbě teras za 305 923 Kč a faktura č.4 na spoluúčast na úklidu teras za 15 555 Kč.*

#### **2.3. Splašková kanalizace na Mo (SF First)**

##### **a) vyžádat cenovou nabídku opravy vodorovného potrubí pod terénem od fy Herčík & Kříž**

#### **2.4. Nástřešní přístavek výtahy (V.Kubásek)**

##### **a) Instalovat zástrčku 220V na chodbu před vstup na střechu Uzb, Mo**

##### **b) úklid bývalé baterkárny výtahů Uzb.**

### **3. Plán oprav**

#### **3.1. Střechy (úkol č.10 Plánu oprav, RN 2700 tis.Kč, J.Železný)**

**- dokončit oplechování střech lodžii 17NP na Uzbecké**

**b) Griffin – zahájení dle počasí cca v březnu 2015**

#### **3.3. Úprava vstupních prostor domů Uzb, Mo (L.Bulant, úkol č.12 Plánu oprav)**

*PD řeší 1NP, zčásti i 0NP na Uzb a Mo (schodiště mezi 1 a 0NP a prostor před výtahy v 0NP, ohraničený požárním uzávěrem).*

**čistopis projektu AV dokončen a předán**

**VŘ - vyhlásit začátkem února 2015**

**Ing.Dufková - projekt přeložky elměrů a schválení PRE. – do 31.1.2015 – prověřit stav prací**

#### **3.4. Oprava oken na schodištích (úkol č. 19 Plánu oprav – V.Zasadil, V.Kubásek)**

##### **a) Oprava oken sever Uzb, Mo**

*Je zpracována technická dokumentace (Ing.Rieger)*

##### **b) Výměna oken na hlavních schodištích Uzb,Mo**

*Rekapitulace k 5.11. zapsána v zápise č.41.*

- **Dokončit stavební řízení – Ing. Rieger**
- **Rozeslat zadávací dokumentaci VŘ a projekt (V.Kubásek, 15.1.)**
- **Prohlídka staveniště 12.1. za účasti projektanta provedena, prezenční listina založena**
- **Nabídky do 27.1. (17.00)**
- **Požadovaný termín realizace zakázky dle ZL je 30.4.2015**
- **Zajistit SDI (Ing.Hrdlička, p.Čapek...)**

#### **3.5. Oprava teras (úkol č.17 Plánu oprav - V. Zasadil, J. Železný.)**

**a) První etapa – horizontální stabilita dlažby s ohledem na provoz prostředků údržby vyřešena**

##### **b) Druhá etapa**

**realizovat do 31.5.2015 – vyžádat nabídku a návrh SOD**

#### **3.7. Kamerový systém (K.Hošek, L.Bulant, L.Novák)**

**Termín schůzky s firmou ALKON sjednat na 10.2.2015,17,00 – zpracovat návrh SoD (do 31.1.)**

*On-line displej a podpurná část bude umístěna ve vrátnici, o umístění registračního zařízení bude rozhodnuto po konzultaci s dodavatelem*

### **4. Pohoda, bezpečnost a náklady bydlení**

#### **4.1. Bezobslužný provoz EPS s napojením na PCO (V. Kubásek, L.Bulant).**

*Řešitel zaslal projekt PBŘ k závěrečnému čtení.*

**Návrh se odchytil od zadání, nerespektuje kolaudovaný stav – znovu projednáno s řešitelem**

**6.1.2015 (Zasadil, Bulant, Železný, Lukášová).**

*Záznam z jednání rozeslán členům výboru, KK, založen.*

**Řešitel (KRASO s.r.o.) se odklonil od zadání, nerespektuje stávající (kolaudovaný) stav domů a s odvoláním na normu stále požaduje vybudování dalších 4 chráněných únikových cest typu C (s nuceným větráním), tj.náklad nejméně 4 – 6 mil. Kč. Odchylky, evidentně schválené ve stavebním**

řízení a dokumentované nálezem skutečného stavu domů, uzná pouze po předložení původní prováděcí stavební dokumentace, kterou ale SVJ nemá (nebyla předána, někdejší KPÚ po r.1990 zanikl, dohledáváme, zda a kde byl uložen jeho archiv ...). Skutečný stav domů, nedoložený stavební dokumentací, nepovažuje nyní řešitel za právně postačující pro návrh PBŘ

**Výbor posoudil výsledky jednání a rozhodl (5-0-0).**

- Pozastavit další práce stávajícím řešitelem PBŘ na neurčito (do dohledání původní stav. dokumentace – bude-li to možné a nebude-li dále rozhodnuto jinak).
- Stávajícímu řešiteli nabídnout za dosud odvedenou práci 30 tis.Kč.
- Hledat alternativní možnost vypracování PBŘ při respektování skutečného (kolaudovaného) stavu domu

## **6. Různé**

### **6.1. ÚMČ P 10, ŠU,PU (K. Hošek)**

Stav dle zápisu č.29. Dále v řešení ŠU pí Šlamborová a Solution  
Pokračování p.Perlinger...

### **6.11. Příjmy za pronájem SČD a jejich výplata vlastníkům.**

Zprávu za rok 10,11,12,13 a 14 předloží L.Bulant (do 28.2.)

### **6.12. Jednací místnost a kancelář SVJ – sociální zařízení (V.Kubásek)**

Vybavit sociální zařízení papírovými osuškami rukou.

### **6.13. Pronájmy SČD (L.Bulant)**

Dořešit smlouvy Snětina, Halounek, Přeučil


### **6.14. Zimní posyp (V.Kubásek)**

Nadále bude používána jen sůl – nikoli písek

### **6.15 Žebřík na střechu Vr. (V.Zasadil, V.Kubásek, J.Železný)**

Znovu byl ukraden žebřík (asi někým z obyvatel domu...). Navrhnout řešení a další postup

Zapsal: K. Hošek  .....

Za správnost : V.Zasadil  .....